

SKF Technik Bulletin

VKPC 81230 - SKF Designänderung



VAG Modelle: 1.9 TDI, 2.0 TDI Motoren



SKF Designänderung: VKPC 81626, VKPC 81627, VKPC 81218 werden ersetzt durch VKPC 81230



SKF Kit	OE Nr.	Ersetzt durch	OE Nr.
VKPC 81626	038 121 011 J	VKPC 81230	03L 121 011 G
VKPC 81627	038 121 011 K		
VKPC 81218	03G 121 011		

Auf Grund von Artikel-Ersetzungen des Fahrzeugherstellers, hat SKF ein neues Wasserpumpen-Design entwickelt, welches 3 vorhandene Wasserpumpen durch eine neue Wasserpumpe ersetzt.


✓ VKPC 81626, VKPC 81627 und VKPC 81218 werden ersetzt durch VKPC 81230

Die SKF Wasserpumpe VKPC 81230 entspricht den OE Spezifikationen und erfüllt die höchsten Anforderungen an Produktqualität und Leistung.


VKPC 81230



- ✓ Antirebsrad mit 19 Zähnen
- ✓ O-Ring Gehäusedichtung
- ✓ SiC/C Gleitringdichtung
- ✓ Polymer-Pumpenrad mit 8 Flügeln



VKPC 81230 - SKF Designänderung



Weniger Artikel durch Wasserpumpen-Ersetzung

Bisherige SKF Kits		Aktuelle SKF Kits	
Wasserpumpe	Wasserpumpen-Kits	Wasserpumpe	Wasserpumpen-Kits
VKPC 81626	VKMC 01250-1	VKPC 81230	VKMC 01250-1
VKPC 81626	VKMC 01263-1	VKPC 81230	VKMC 01263-1
VKPC 81626	VKMC 01942	VKPC 81230	VKMC 01942
VKPC 81626	VKMC 01943	VKPC 81230	VKMC 01943
VKPC 81627	VKMC 01255-1	VKPC 81230	VKMC 01255-1
VKPC 81627	VKMC 01259-1	VKPC 81230	VKMC 01259-1
VKPC 81627	VKMC 01250-4	→	Ersetzt durch VKMC 01250-1
VKPC 81218	VKMC 01263-2	→	Ersetzt durch VKMC 01263-1
VKPC 81218	VKMC 01255-2	→	Ersetzt durch VKMC 01255-1
VKPC 81218	VKMC 01259-2	→	Ersetzt durch VKMC 01259-1

Unveränderte Referenzen

[Click here to watch SKF technical videos on Youtube!](#)

